

FICHA TECNICA DE EQUIPO


SISTEMA DE SOLDADORA / CORTADORA DE PLASMA

Modelo MP-35.

Líquidos usados para corte a plasma		Agua
Líquido para soldar		Agua-alcohol
Suministro eléctrico (monofásico)	V	100 - 253
Frecuencia de alimentación	Hz	50 - 60
Requisitos de potencia máxima para la red de tensión de 220 V	kW	3.5
Requisitos de potencia máxima de 110 V de tensión de la red	kW	2.0
Tipos de Soldadura		Plasma y arco de plasma
Temperatura de la llama de plasma	°C	8000
Capacidad de corte (acero normal)	mm	10
Capacidad de soldadura (acero normal)	mm	50
Tensión inactivo	V	68
Tiempo de operación de una antorcha	min	20 - 30
Presión de vapor en la antorcha	bar	0.4 - 1.2
Ciclo de trabajo	%	100
Dimensiones de la unidad, (l x h x w)	mm	380 x 190 x 140
Peso de la unidad	kg	8
Dimensiones de la Antorcha, (l x h x w)	mm	205 x 194 x 60
Peso antorcha (en seco)	kg	0.9
Longitud del Cable	m	2
Longitud del cable de la antorcha	m	2


- **Portátil**
- **Ecológica**
- **Innovación Tecnológica**
- **No utiliza gas**
- **Sólo Agua y Alcohol**
- **Amplia Gama de Metales Ferrosos y No Ferrosos**
- **Hasta 8,000 °C**

ISO INDUCTION INDUSTRIAL SA DE CV



Accesorios

- | |
|-------------------------------|
| 1 Fuente de Poder |
| 2 Manerales (Pistolas) |
| 1 Protector de Punta |
| 1 Llave de combinación |
| 1 Mango porta electrodo |
| 1 Jeringa |
| 1 Soporte |
| 2 Bases de Manerales |
| 1 Embolo o pistón |
| 1 Cable con pinza para tierra |
| 1 Compás |
| 1 Lubricante de Grafito |
| 1 Apoyo Circular |
| 1 Kit de piezas de repuesto |
| 1 Abrazadera de soporte |
| 1 Maletín |



Kit de Accesorios

(Incluido sin Costo)

- | |
|-----------------------------|
| 2 piezas Ensamble de Cátodo |
| 3 piezas de Tubos de Quarzo |
| 5 piezas de Electrodo |
| 6 Boquillas |
| 2 Resortes |
| 1 Broca |



Imágenes y contenidos pueden variar.

Quedamos en espera de que esta información le sea útil.

Atentamente

ISO INDUCTION INDUSTRIAL